

**Справка о стоимости выполненных работ по наружным сетям ТВС и К  
по капремонту за январь - октябрь 2022 года**

№ п/п	Наименование работ	стоимость работ (руб.) с НДС	Прим.
1	Замена трубопроводов ХПВ на полиэтилен от ТК-К-25 до спортзала "Бриз"	106 395,60	с/с
2	Ремонт трубопроводов ХПВ от ТК 6-24 до ДК "Строитель"	158 534,40	с/с
3	Ремонт трубопроводов ХПВ от ТК 3-4 до дома 312	29 262,00	с/с
4	Ремонт трубопроводов ХПВ от дома 311	463 722,00	с/с
5	Ремонт трубопроводов теплосети от ТК 3-4 до дома 312	189 202,80	адм.
6	Ремонт трубопроводов теплосети от дома 311	598 059,60	адм.
7	Ремонт трубопроводов теплосети от ТК-5-3 до обреза фундамента	549 611,81	адм.
8	Ремонт трубопроводов теплосети от обреза фундамента ж/дома 510 до теплового узла по подвалу	256 411,20	адм.
9	Ремонт трубопроводов ХПВ от ТК-5-3 до обреза фундамента	62 168,40	с/с
10	Ремонт трубопроводов ХПВ от обреза фундамента ж/дома 510 до теплового узла по подвалу	20 727,60	с/с
11	Ремонт трубопроводов теплосети у дома 216 от ТК 2-9 и ТКМ-18	217 371,60	с/с
12	Замена трубопровода ХПВ от ТК 6-15 до ТК 6-16	1 566 630,00	с/с
<b>Всего:</b>		<b>4 218 097,01</b>	

Директор УМП "ЖКУ"



А.А. Вершинин

Начальник ПТО УМП "ЖКУ"



Н.М. Гусева