


# Справка о стоимости выполненных работ по наружным сетям ТВСиК

по капремонту за январь - август 2018 года

№ п/п	Наименование работ	стоимость работ (руб.)	Прим.
1	Замена трубопроводов теплосети в подвале ж.д. 403 и в лотке до ТК 4 - 23	350 837,60	с/с
2	Замена трубопроводов теплосети и ХПВ от ТК 1 - 14 до узла ж/дома № 109	413 232,46	с/с
3	Замена трубопроводов ХПВ от ТК 2-12 до ж.д. № 253	715 902,46	с/с
4	Замена трубопроводов теплосети в подвале ж.д. № 820 п. 12, 13 до узла	941 127,88	с/с
<b>Всего</b>		<b>2 421 100,40</b>	

и.о. директора УМП "ЖКУ"  А.А. Вершинин

Начальник ПТО УМП "ЖКУ"  Н.М. Гусева